



МЧС РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Средняя, д. 3, лит. А, г. Санкт-Петербург, 192102
тел./факс (812) 712-87-48

04.08.2002 № 964-48-1-11
На № _____ от _____

№
Вх. 72 - 450
10 от 08.08.2002

СПБ ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр"

26 линия В.О., д.9, лит.А
г. Санкт-Петербург, 199026

О консультации в области пожарной безопасности

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - управление) рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, сообщает, что на момент рассмотрения заявления, в здании СПБ ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр", по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 4, имеются нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения по воздуховодам систем общеобменной вентиляции в местах пересечений противопожарных преград с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этих преград;
2. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение;
3. Для эвакуации со второго этажа здания групп населения с ограниченными возможностями передвижения не предусмотрены на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений;
4. Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (факт. 19,6 м), (коридор подсобных помещений столовой);
5. Лестница для сообщения между первыми и цокольными этажами не ограждена противопожарными перегородками первого типа с устройством на одном из (входов) выходов тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре;
6. Высота горизонтального участка пути эвакуации менее 2 м (факт. 1,95 м) (выход из лестничной клетки, правое крыло);
7. Не обеспечен свободный проезд для пожарной техники со всех сторон к зданию;
8. В объеме лестничной клетки размещено помещение для хранения уборочного инвентаря;

9. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости R60 незащищенных металлических конструкций лестничного марша (л/к правое крыло);
10. В наружной стене лестничной клетки не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств;
11. В местах перепада высот на путях эвакуации в вестибюле установлена лестница с числом ступеней менее трех (фактически 2 ступени)

Управление не возражает против эксплуатации вышеуказанного здания в новом 2020-2021 учебном году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления

Р.И. Фомин

О консультации в области пожарной безопасности

Уведомление Фрунзенского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
о консультации в области пожарной безопасности в городе Санкт-Петербург
юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной
безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, сообщает Управление по пожарному надзору и профилактике пожаров в г. Санкт-Петербурге
Фондом поддержки малого предпринимательства Центра, по адресу: г. Санкт-Петербург,
Великий пр., д. 4, на условиях применения требований пожарной безопасности, включая:

1. Предоставления номенклатурно-календарного перечня мероприятий
изменений для предоставления магазинами продовольственных товаров горюче-
сжиженое газа в поисках по пожароопасным статьям общесанитарной зоны
места продажи или производство продовольственных товаров отдельных от места продажи
менее предъявляемых требований пожарной безопасности этих товаров.

2. Путем изложения не предусмотрено моральное возмещение.

Для выдачи удостоверения о том, что эти статьи вписываются в огневую зону
места продажи или производство продовольственных товаров вблизи места
предоставления услуг, включая изучение пожарной опасности зданий
и сооружений, находящихся в зоне, установленной в установленном порядке.

3. Отсутствие ограничения на применение зон пожарной опасности
представляемых им товарами территории зданий и сооружений, имеющих
площадь не более 15 м (ракт 19,6 м). (норматив подобных помещений
столичной).

При этом, расстояние между зданиями и сооружениями не должно
превышать одиннадцать метров, при этом здания и сооружения не должны
иметь общего фундамента и находиться в зоне пожарной опасности искажен.

4. Высота горючих ящиков пути эвакуации менее 2 м (высота ящиков
имеет из различных ящиков, право хранения).

5. Не обеспечено соблюдение правил техники безопасности в местах